



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочебоксарск  
429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 54,  
Тел/факс. (8352) 75-77-25, (8352) 77-12-42, эл.адрес : [ogpn2004@yandex.ru](mailto:ogpn2004@yandex.ru)

Предписание № 94/1/56

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №4» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики**

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,*

*фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,*

*физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)*

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Новочебоксарск по пожарному надзору Миронова Николая Валерьевича от «25» сентября 2018 года № 30, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 22.10.2018г., с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 26.10.2018г., проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Новочебоксарск по пожарному надзору Илларионовым Михаилом Юрьевичем, в отношении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №4» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1а по соблюдению требований пожарной безопасности.

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)*

совместно с: Директор Салтыков Олег Владимирович, зам. директора по АХЧ Фадеев Дмитрий Сергеевич, заведующий спортивным сооружением Алексеев Сергей Васильевич

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого ( - ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует противопожарная дверь в коридоре 2-го этажа, предусмотренная проектной документацией.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	01.10.2019	

		безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
2.	Отсутствует противопожарная дверь в коридоре 3-го этажа, предусмотренная проектной документацией.	<b>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2019	
3.	В номерах гостиниц не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	<b>п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, moteley и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	01.10.2019	
4.	Ширина лестниц на трибунах менее 1 метра и составляет 0,8 метра.	<b>п. 6.2.11 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</b> Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 - горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,35 - эвакуационных люков трибун.	01.10.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, не представлены ежегодные акты проверок огнезащитной обработки строительных конструкций.	<b>п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)	01.10.2019	

		при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
6.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние и работоспособность приточно-вытяжной противодымной вентиляции, отсутствуют протоколы периодических испытаний.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 7.21 СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.10.2019	
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.10.2019	
8.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, соответствующие протоколы испытаний не представлены.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.10.2019	
9.	Пути эвакуации, а именно, коридоры первого этажа задней части здания отделаны строительными материалами, на которые отсутствует техническая документация с указанием показателей пожарной опасности применяемых материалов.	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных	01.10.2019	

		клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;		
10.	Раздевалки, расположенные под трибунами стадиона, размещены в отступление от проектных решений.	<b>п. 4.3. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</b> В процессе эксплуатации следует не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;	01.10.2019	
11.	Ширина основного и запасного эвакуационного выходов с третьего этажа менее 1,2 метра.	<b>п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</b> Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новочебоксарск  
по пожарному надзору Илларионов М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» октября 2018 г.



(подпись)

М.Ю.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature: Светлов О.В.)*

(подпись)

(законный представитель юридического лица (индивидуального

предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«26»





**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочебоксарск**

**улица Винокурова, д. 54, г. Новочебоксарск, 429959**  
**тел. 75-77-25, факс 77-12-42, E-mail: ogpn2004@yandex.ru**

город Новочебоксарск  
(место составления акта)

« 26 » октября 2018 года  
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 94**

По адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж.Крутовой, 1а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Новочебоксарск по пожарному надзору Миронова Николая Валерьевича от «25» сентября 2018 года № 94  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва №4» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа.

«26» октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 рабочих часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 8 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: органом федерального государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Салтыков О.В. 25.09.2018г. 10.30  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: .

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Илларионов Михаил Юрьевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочебоксарск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (государственный инспектор г. Новочебоксарск по пожарному надзору)  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

*Служ. № 70  
от 08.11.2018г.*

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имя, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Салтыков Олег Владимирович, зам. директора по АХЧ Фадеев Дмитрий Сергеевич, заведующий спортивным сооружением Алексеев Сергей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретных мест выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Отсутствует противопожарная дверь в коридоре 2-го этажа, предусмотренная проектной документацией.	<b>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Директор Салтыков О.В.
2.	Отсутствует противопожарная дверь в коридоре 3-го этажа, предусмотренная проектной документацией.	<b>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Директор Салтыков О.В.
3.	В номерах гостиниц не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	<b>п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b> Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий	Директор Салтыков О.В.

		вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	
4.	Ширина лестниц на трибунах менее 1 метра и составляет 0,8 метра.	п. 6.2.11 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 - горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,35 - эвакуационных люков трибун.	Директор Салтыков О.В.
5.	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, не представлены ежегодные акты проверок огнезащитной обработки строительных конструкций.	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Директор Салтыков О.В.
6.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние и работоспособность приточно-вытяжной противодымной вентиляции, отсутствуют протоколы периодических испытаний.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 7.21 СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	Директор Салтыков О.В.
7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	Директор Салтыков О.В.
8.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, соответствующие протоколы испытаний не представлены.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	Директор Салтыков О.В.
9.	Пути эвакуации, а именно, коридоры первого этажа задней	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; В зданиях всех степеней огнестойкости и классов	Директор Салтыков О.В.

	части здания отделаны строительными материалами, на которые отсутствует техническая документация с указанием показателей пожарной опасности применяемых материалов.	конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	
10.	Раздевалки, расположенные под трибунами стадиона, размещены в отступление от проектных решений.	п. 4.3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В процессе эксплуатации следует не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;	Директор Салтыков О.В.
11.	Ширина основного и запасного эвакуационного выходов с третьего этажа менее 1,2 метра.	п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	Директор Салтыков О.В.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

- ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);~~
- ~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний);~~
- ~~нарушений не выявлено.~~

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ М.Ю. Илларионов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Салтыков Олег Владимирович, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» октября 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)